

แบบสำรวจข้อมูลสภาพน้ำเสียในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
(แหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินการตามกฎหมายกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕)

วัน/เดือน/ปี ที่สำรวจ๒๔....ตุลาคม....๒๕๖๖.....

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย

แหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภท/ ขนาด	ชื่อแหล่งกำเนิด	ที่อยู่	ระบบบำบัดน้ำเสีย			การระบายน้ำทิ้ง		หมายเหตุ
				การทำงานของ ระบบบำบัด	ชนิด	ความสามารถ ระบบบำบัด	มี/ไม่มี	ปริมาณ	
๑. การเลี้ยงสุกร	ประเภท ก	-	-	-	-	-	-	-	-
	ประเภท ข	ชนิกาฟาร์ม	๖๙ ม.๙ ต.จันจว้า	แบบต่อเนื่อง	CD-Junior	๑๐๐	มี	๑๐๐	ระบายน้ำเสียลงสู่ บ่อฝังในฟาร์ม
		แสงทองฟาร์ม	๖๕ ม.๕	แบบต่อเนื่อง	CD-Junior	๖๐	มี	๒๐	ระบายน้ำเสียลงสู่ บ่อฝังในฟาร์ม
๒. ทำเทียบหรือประมง บางประเภท	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓. สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง	-	บจก.เพียวพลังงานไทย	๓๒๕ ม.๒ ต.จันจว้าใต้	แบบต่อเนื่อง	บ่อดักไขมัน	๑	มี	๔	ระบายน้ำเสีย ลงสู่คลองระบายน้ำ ข้างถนนหลัก เส้นเชียงแสน -แม่จัน
	-	บจก.ปิโตรเลียมไทย คอร์เปอร์เรชั่น	๒๑๔/๑ ม.๖ ต.จันจว้าใต้	แบบต่อเนื่อง	บ่อดักไขมัน	๕	มี	๑.๕	ระบายน้ำเสีย ลงสู่ลำเหมืองกลาง
๔. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	ประเภท ก	-	-	-	-	-	-	-	-
	ประเภท ข	-	-	-	-	-	-	-	-
	ประเภท ค	-	-	-	-	-	-	-	-
๗. ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ของชุมชน	-	บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลจันจว้า	๔๙ ม.๒ ต.จันจว้าใต้	ไม่ต่อเนื่อง	บึงประดิษฐ์	๕๐	ไม่มี	-	-

ภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลตำบลจันจว้า
ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพบ่อบำบัดน้ำเสียการเลี้ยงสุกร ประเภท ข
ของชนิกาฟาร์ม บ้านห้วยน้ำราก หมู่ ๙ ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพระบบบำบัดน้ำเสียชนิด CD-Junior

ภาพบ่อบำบัดน้ำเสียการเลี้ยงสุกร ประเภท ข
ของแสงทองฟาร์ม บ้านหนองปิ้ง หมู่ ๕ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพระบบบำบัดน้ำเสียชนิด CD-Junior

ภาพบ่อบำบัดน้ำเสียสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของบจก.เพียวพลังงานไทย
บ้านป่าสักหลวง หมู่ ๒ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพระบบบำบัดน้ำเสียชนิดบ่อดักไขมัน

ภาพบ่อบำบัดน้ำเสียสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของบจก.ปิโตรเลียมไทยคอร์เปอร์เรชั่น
บ้านหนองครก หมู่ ๖ ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย



ภาพระบบบำบัดน้ำเสียชนิดบ่อดักไขมัน