

ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดน้ำเสียที่เข้าข่ายดำเนินการตามมาตรา ๘๐ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ลำดับ ที่	แหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภท/ ขนาด	ชื่อแหล่งกำเนิด	ที่อยู่	ระบบบำบัดน้ำเสีย			การระบายน้ำทิ้ง		หมายเหตุ
					การทำงานของระบบ บำบัด	ชนิด	ความสามารถ ระบบบำบัด (ลูกบาศก์เมตร/วัน)	มี/ ไม่มี	ปริมาณ (ลูกบาศก์ เมตร/วัน)	
๑	การเลี้ยงสุกร	ประเภท ข	ชนิกาฟาร์ม	๖๙ ม.๙ ต.จันทวี	แบบต่อเนื่อง	CD-Junior	๑๐๐	มี	๑๐๐	ระบายน้ำเสียลงสู่ บ่อฝังในฟาร์ม
๒	การเลี้ยงสุกร	ประเภท ข	แสงทองฟาร์ม	๖๕ ม.๕ ต.จันทวีใต้	แบบต่อเนื่อง	CD-Junior	๖๐	มี	๒๐	ระบายน้ำเสียลงสู่ บ่อฝังในฟาร์ม
๓	สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง	-	บจก.เพียวพลังงานไทย	๓๒๕ ม.๒ ต.จันทวีใต้	แบบต่อเนื่อง	บ่อดักไขมัน	๑	มี	๐.๐๒	ระบายน้ำเสีย ลงสู่ลำเหมืองกลาง
๔	สถานีบริการน้ำมัน เชื้อเพลิง	-	บจก.ปิโตรเลียมไทย คอร์เปอร์เรชั่น	๒๑๔/๑ ม.๖ ต.จันทวีใต้	แบบต่อเนื่อง	บ่อดักไขมัน	๕	มี	๑๕	ระบายน้ำเสีย ลงสู่คลองแม่จัน
๕	ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมของชุมชน	-	บ่อบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลจันทวี	๔๙ ม.๒ ต.จันทวีใต้	ไม่ต่อเนื่อง	บึงประดิษฐ์	๕๐	ไม่มี	-	-